

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ช่อมแซมรบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 รายการ

จ้างเหมาซ่อมแซมรบบรรทุกน้ำ ทะเบียน บย - 1140 นครปฐม หมายเลขครุภัณฑ์
003-48-0001 จำนวน 8 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) จนแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลขุนแก้ว สำนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้ว

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๘,๑๓๓.๐๐ บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นจำนวนเงิน ๒๔๘,๑๓๓.๐๐ บาท
ราคา/หน่วย(ถ้ามี)

๓.๑ เปลี่ยนพื้นเหล็กถาวรพร้อมคานรับพื้นของตู้ห้องปั้มน้ำด้านท้าย (ด้านบน) พื้นเหยียบ , เปลี่ยนพื้น
เหล็กห้องเก็บของด้านท้าย พร้อมคานรับ , ซ่อม-เปลี่ยนตัดผูกห้องเหล็ก ตู้ปั้มน้ำด้านท้าย ซ้าย-
ขวา-กลาง พร้อมพ่นสี-และชุบอุปกรณ์ จำนวน ๑ ลูก

๓.๒ ซ่อม-เปลี่ยนตัดผูกกล่องเหล็กเก็บอุปกรณ์ซ้าย-ขวา จำนวน ๒ ช่าง

๓.๓ ปะผุขังโคลนหลังข้างขวา พร้อมพ่นสี และการติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด

๓.๔ ซ่อมแท่นฉีด-วาล์วขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว พร้อมการติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด

๓.๕ เปลี่ยนวาล์วทางดูดน้ำ ขนาด ๓ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด

๓.๖ ซ่อม-ตัดปะผุถังบรรจุน้ำ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร พร้อมพ่นสีนอกด้วยสีทุเคย์ และเก็บ-ขัด-สีพื้น
สนิมภายในถังบรรจุน้ำ จำนวน ๑ ชุด

๓.๗ พ่นสี-กันสนิมคัตซี-กระทะล้อ-ช่วงล่าง จำนวน ๑ ชุด

๓.๘ เปลี่ยนเปิดฝาเก็บของห้องเก็บอุปกรณ์ จำนวน ๓ ชุด

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๔.๑ ใบเสนอราคา อุ ศักดิ์เจริญทรัพย์

๔.๒ ใบเสนอราคา โรงกลึง ส. ไพบุลย์

๔.๓ บันทึกข้อความ เรื่อง ขอแจ้งผลการตรวจสอบความชำรุดเสียหาย และการแจ้งรายการ
ซ่อมแซมพร้อมทั้งราคาในการซ่อมแซมรบบรรทุกน้ำ ทะเบียน บย - ๑๑๔๐ นครปฐม

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

อนุมัติโดยหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.....

ที่ นฐ 54101 / วันที่ 31 สิงหาคม 2559

เรื่อง ขอแจ้งผลการตรวจสอบความชำรุดเสียหาย และการแจ้งรายการซ่อมพร้อมทั้งราคาในการซ่อมแซม
รถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน บย 1140 นครปฐม.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว

ผ่าน หัวหน้าสำนักปลัด / รองปลัดเทศบาล / ปลัดเทศบาล

ตามที่สำนักปลัดเทศบาลตำบลขุนแก้ว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มีบันทึกข้อความ ที่ นฐ 54101/109 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บย 1140 นครปฐม คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าชำรุดเสียหายจริง จะต้องดำเนินการจัดซ่อมแซม คือ ตรวจเช็คและเปลี่ยนพอลวาล์วกับท่อส่งน้ำเข้าถัง ตรวจเช็คถังน้ำและกล่องเก็บอุปกรณ์พร้อมติดสติ๊กเกอร์เบอร์ โทเรแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการ อุศักดิ์เจริญทรัพย์ รับรถยนต์ไปทำการตรวจสอบสภาพความชำรุดเสียหาย แจ้งรายการและราคาค่าซ่อมแซม และนำเสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นได้รับทราบและพิจารณาอนุมัติ นั้น

ผู้ประกอบการ อุศักดิ์เจริญทรัพย์ ได้รับรถยนต์บรรทุกน้ำฯ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 และได้แจ้งรายการและราคาค่าซ่อมแซม จำนวน 8 รายการ รวมเป็นจำนวนเงิน 248,133.00 บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) รายละเอียดตามใบเสนอราคาแนบท้ายนี้

ดังนั้น เพื่อให้รถยนต์บรรทุกน้ำฯ ได้รับการซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาพร้อมกับแจ้งให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการ ต่อไป

(นายชวลิต กิ่งสวัสดิ์)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข้อพิจารณา เห็นควร/ควร/พึง อาเภอพนมดงรัก ๗๐๒

ลงชื่อ 

(นางนิรมล จินฉวาท)


รองปลัดเทศบาลตำบลขุนแก้ว

และรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

๗๐๒

ข้อพิจารณา (☒) เห็นควรอนุมัติ

() ไม่ควรอนุมัติ เพราะ.....


(ลงชื่อ) 

(นายบรรดิ ขันหา)

ปลัดเทศบาลตำบลขุนแก้ว

พิจารณาแล้ว (☒) อนุมัติ / แจ้งดำเนินการ

() ไม่อนุมัติ เพราะ

(ลงชื่อ) 

(นายสมศักดิ์ เอี่ยมพินพันธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว



คู่ ตักดีเจริญทรัพย์

เลขที่ 92/2 ม.6 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม (ตรงข้าม อบต.โพรงมะเดื่อ)

โทร. 034-377353, 081-9432383, 086-3684582 แฟกซ์ 034-377353

เล่มที่ 008

ใบเสนอราคา QUOTATION

เลขที่ 0351

เรียน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลนครปฐม ประเภทการถมดินหน้าดินเดิม - ดินชั้น 1140 ม.บ

สี เดว

วันที่ 31 ต.ค 59

ลำดับ Item	รายการ Description	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1	เปลี่ยนพื้นเหล็กคายพร้อมตามรั้วพื้นของตึกชั้น 1	-	-	-
	น้ำตามท้าย (ตามบน) พื้นแฉียง	-	-	-
	เปลี่ยนพื้นเหล็กชั้น 1 ของตึกชั้น 1 พร้อมตามรั้ว	1 ลูก	65000	65000 -
	ซ่อม-เปลี่ยนท่อตัน บ่อเหล็กชั้น 1 ของตึกชั้น 1	-	-	-
	ชั้น-วาง-กลาง พร้อมพื้นผิว-และ 2 1/2 เมตร	-	-	-
2	ซ่อม-เปลี่ยนท่อตัน บ่อเหล็กชั้น 1 ของตึกชั้น 1	2 ท่อ	20000	40000 -
3	เปลี่ยนท่อตัน บ่อเหล็กชั้น 1 ของตึกชั้น 1	1 ชุด	4500	4500 -
4	ซ่อมท่อตัน-จั่วหน้า 3" พร้อมการติดตั้ง	1 ชุด	5800	5800 -
5	เปลี่ยนวาล์วการอุดหน้า 3"	1 ชุด	9500	9500 -
6	ซ่อม-ตัด-เปลี่ยนวาล์วหน้า 3" พร้อมการติดตั้ง	-	-	-
	พร้อมพื้นผิว-และ 2 1/2 เมตร	1 ลูก	95000	95000 -
	พร้อมพื้นผิว-และ 2 1/2 เมตร	-	-	-
7	พื้นผิว-และ 2 1/2 เมตร	1 ชุด	8500	8500 -
8	เปลี่ยน บ่อเหล็กชั้น 1 ของตึกชั้น 1	3 ชุด	1200	3600 -
รวม				231900 -
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				16233 -
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				248133 -



ลงชื่อ

(นายประจักษ์ ใจดี)



ผู้เสนอราคา

សេដ្ឋកិច្ច

โรงกลึง ส.ไพบุลย์

641/1 ด.เพชรเกษม ต.หัวจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

(034) 251637, 258086, 255981 and 259473

วันที่ 31 / 12

12559

১৪

S

นาม ท.ย. นพทวัช

ทะเบียนรถ วอ. 1190 ทร

[illegible]

พร้อม

ผู้เสนอราคา

(รดาโยธินวรรณวิมลคำพิณ)

ออกให้ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2544

